

Kraków, dnia 16.02.2022 r.OC-02.17.11.26.2022.

znak pisma

**Protokół kontroli nr 26/2022.**z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej  
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021. z dnia 10.03.2021 r.  
podinspektor [redacted]  
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)przeprowadził w dniu 16.02.2022. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej  
w Szkoła Muzycznej 1, 11 st., ul. Jurejska 10  
30-529 Kraków  
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)Podległej Wydział Edukacji UMK.  
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Marta Nawaczyk-Stapińska - Dy.  
p. Jęży Kulawik - wice-dykt. [redacted]  
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. Marta Nawaczyk-Stapińska  
(imię i nazwisko)3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowe4. Kontrolą objęto następujące objekty i urządzenia: budynek szkoły

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

brak instalacji gazowej

b/ instalacja elektryczna ,

Protokół nr 56/12/2021 z dn. 28.12.2021. - usterek usunięto  
19.01.2022 r.  
w tym protokół badania wykonano przez 2 dn. 28.12.2021. - sprany.

c/ instalacja odgromowa

Protokół nr 56/12/2021 - powyższy z dn. 28.12.2021..

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół 525/2021 z dn. 07.09.2021. - powyższy

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Aktualizacja w/w roku 2021r.

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Protokół z dn. 8.10.2021. przegląd i konserwacja zgodnie z normami, sprzęt sprawny

b/ instalacja hydrantowa

Protokół z dn. 8.10.2021. 8 hydrantów  $\phi$  25 z podaniem ciśnienia i wydajności - 4 normie

Inne: Protokół przeglądu urządzeń oddymiania kłosek kładowych z dn. 6.09.2021. - sprawne.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Podłamek ciekłokondyencyjny (1 kondus. podwieszony)  
Dwa kruszce, tynk, kłosek, schodki, drzwi oddymniowe oddymniowe  
Przebiegły wykład, 1258,27m<sup>2</sup>, kubatura 9221,34m<sup>3</sup>  
Kondyencyjne w/w, instalacje sprężone. Głównie kondyencyjne  
Przebiegły w dniu 08.10.2021. przebiegły dwa kondyencyjne  
drukarki, drukarki. Urządzenie kondyencyjne - edukacyjne.

Uwagi:

W dniu kontroli nie stwierdzono wskazań ani uchybień mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo parowania budynku oraz osób z nim przebywających.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

1. ogólnych zasad bezpieczeństwa parowania
2. ewolucji

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia\* do protokołu:

*(pusty podpis)*

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami\*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

PODINSPEKTOR

*(czarna kreska)*  
(podpis osoby kontrolującej)

SZKOŁA MUZYCZNA I i II stopnia  
im. Bronisława Rutkowskiego  
30-529 Kraków, ul. Józefińska 10  
tel./fax (12) 656-09-45

Dyrektor Szkoły  
*(podpis)*  
mgr Maria Nowaczyk-Lapinska  
(podpis osoby obecnej przy kontroli)

