



# Kraków

Kraków, dnia 23.01.2024.

OC-02.1711.31.2024

znak pisma

## Protokół kontroli nr 31/2024

z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej  
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:  
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10.03.2021

podinspektor

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 23.01.2024. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej

w Szkole Muzycznej I i II stopnie w Krakowie  
ul. Jędrzejowska 10, 30-529 Kraków

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej Wydział Edukacji UMK

(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

Z-ca Dyrektora Jęmi Kulczak

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Marta Nawaczyk-Kopinińska - Dyrektor

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowe

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

ładunek i otwarcie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

brak instalacji gazowej



b/ instalacja elektryczna

Protokół nr 67/12/2023r. z dn. 28.12.2023r.  
w tym z badaniem precyzyjnego wykonania podzi  
- instalacje wykonanie zgodnie z przepisami - uadaje  
się do eksploatacji

c/ instalacja odgromowa - przewodów kominowych

Protokół z dn. 15.09.2023. nr 382/2023r.  
- pomyślny

d/ kontrola stanu <sup>odgromowo</sup> przewodów kominowych

Protokół z dn. 28/12/2023r. nr 67/12/2023r.  
- pomyślny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja lutego 2023r.

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Protokół z przeglądu i konserwacji gotwic  
z dn. 9.10.2023r.

b/ instalacja hydrantowa

Protokół z przeglądu hydrantów wzd. 8rd.  $\phi$  25  
z normy (beobserwacja ciśnienia i wydajności) - 9.10.2023  
Protokół z wykonaniem próby osłabienia 8 rdz  
hydrantowych - 9.10.2023

Inne:

Protokół przeglądu systemu oddymiania  
klatek schodowych z dn. 22.09.2023. - wymiennik  
z akumulatorem - instalacja sprężna.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynnek 4 kondygnacyjny z podno, kondygnacja, podziemna,  
Dwie klatki schodowe oddzielone, dachowe. Pow. użytkowa  
1258,27 m<sup>2</sup>, kubatura 9321,38 m<sup>3</sup>. Budynnek usiła zolekifikow.  
do ZUM, jako koncertowa ZU. Ciężarowo konstrukcyjne przeprowadzone  
w dniu 10.10.2023. Drugi ewaluacyjne oceniając, okazywane.

Uwagi: W dniu kontroli nie stwierdzono wskazań z uwagi na uchybienie  
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne  
budynku oraz osób w nim przebywających.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa publicznego,  
obrotowo ewaluacyjnego, Strefy ZU.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia\* do protokołu:



9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z  
zastrzeżeniami\*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego  
i kontrolującego.

PODINSPEKTOR

(podpis osoby kontrolującej)

SZKOŁA MUZYCZNA I i II stopnia  
im. Bronisława Różewickiego  
30-529 Kraków, ul. Józefińska 10  
tel./fax (12) 656-09-45

Dyrektor Szkoły

mgr Marta Nowakowska-Balicka

(podpis osoby obecnej przy kontroli)