

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ul. Stanisława Pigoń, drugie od strony boisk szkolnych. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu do strony boisk znajduje się podjazd dla wózków, ale dla osób na wózkach dostępna jest tylko sala gimnastyczna wraz z szatniami. Budynek nie ma windy, ani platform.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przy głównych drzwiach wejściowych zamontowano dzwonek ułatwiający kontakt z pracownikami obsługi, którzy udzielają informacji nt. rozkładu pomieszczeń w budynku. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie wizualnej i dotykowej. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani online.

Przy budynku brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji o wstępie z psem asystującym, natomiast jest on możliwy. Pracownicy obsługi zostali poinstruowani o możliwości wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.