

Kraków, 4. 11. 2014.

OC-02 1711 135-2014  
(pieczęć wydziału/jednostki)

(znak pisma)

Protokół kontroli nr ..... 135/2014  
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 07/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.  
Leszek Sadowski - Główny Specjalista

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 04.11.2014 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w  
Domu Pomocy Społecznej, 31-222 Kraków  
ul. Kluczborka 6

podległej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:  
p. Tadeusz Miastowski - kier. ds. adm-gosp

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:  
p. Piotr Zieliński - dyrektor  
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: realizacja zadanych postanowień  
OC-02 1711 105 2014 z dnia 28.08.2014

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:  
jat ujęty

5. W trakcie kontroli przedstawiono do oględzu i ustalono:

Ad. pkt. 1

Predstawiono do oględzu Protokoły Nr. 1/2014  
z dnia 12.09.2014 kontroli stanu technicznego  
instalacji oswietlenia dachowego - Inst. elektro.

Ad. pkt. 2

Predstawiono do oględzu Protokoły 1/2014  
z 2/2014 z 2014 - utrzymanie instalacji  
wykonywane w Protokołach 1/2012, 4/2012 z  
Instytucja 2012 z 1/2013 z 1/2013 z 2013  
- badania stanu technicznego instalacji elektro.

Ad. pkt. 3

Wykwalifikowano Instytucje Bezpieczeństwa Pożarowego

GLÓWNY SPECJALISTA

DYREKTOR

Piotr Zieliński  
mgr Piotr Zieliński

Leszek Sadowski