

OC-02.1711.12.2021.

znak pisma

Kraków, dnia dn 14.04.2021.**Protokół kontroli nr 12/2021.**z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10.03.2021.
podinspektor Głogoto Piotr - Młodnicko
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)przeprowadził w dniu 14.04.2021. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej
w Wydziale Przedzkoła nr 41, ul. Bobulskiego nr 1
20 + 253 Kraków
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)Podległej Wydział Edukacji UMK
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: P. Młodnicko - podinspektor
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: P. Młodnicko - podinspektor
(imię i nazwisko)3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

pomieszczenie przedzkoła

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

Protokół z dn. 26.11.2020 z kontroli instalacji gazowej
- pozytywny

b/ instalacja elektryczna

Protokół nr 2/2021 z dn. luty 2021 - pozytywny
Instalacje udogodzeń do eksploatacji

c/ instalacja odgromowa

Protokół nr 2/2021 z lutego 2021 r. - ocena instalacji - pozytywna.

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół z dn. 20.05.2020 r. nr 15/20/A z oceny kontroli - pozytywnej

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Operacja SMC - aktualizowane wreszcie 2020 r.

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Przebieg z dn. 01.01.2021. ogólnie poprawne - ilość nominalna - sprawne, przegląd i konserwacja z dn. 13.01.2021

b/ instalacja hydrantowa

Przebieg z dn. 01.01.2021. - 5 hydrantów ϕ 25 - stan ogólnie i instalacji - sprawne, w normie.

Inne: Protokół 2/2021 - ocena ewakuacyjna zgodnie z PN

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek przedmiotowy jednopiętrowy. Powierzchnia użytkowa 1670,8 m², pojemność 8000 m³.

Progi ewakuacyjne przewidziane z drzwiczkami ewakuacyjnymi sprężyn. Klozeta, schody wydzielone i oddzielenie.

Należy wykonać przegląd drzewo klap oddechowych.

Personel wyznaczony i przeszkolony do prowadzenia ewakuacji. Ostatnia ewakuacja z dn. 07.10.2020 r.

Urząd Miasta Krakowa
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl
31-949 Kraków, os. Zgody 2
www.krakow.pl



Bluzki

1. Przeprowadzenie przeglądu technicznego i konserwacji:
klopot oddymiających (ukł. nozowej wiez (bez wieleu))
owez porobobue w tym zakresie obkucowej dokumentacji
- do dnia 30.06.2021r.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa porównego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do protokołu:

[Handwritten signature]

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

PODIŃSPEKTOR

[Handwritten signature]
Elżbieta Góralik-Możdzińska

(podpis osoby kontrolującej)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 41
IM. ZBIGNIEWA WODECKIEGO
30-393 KRAKÓW
ul. Dr. J. Bałłuskiego 1
NIP 6762520557, REGON 366210691

WICEDYREKTOR

Samorządowe Przedszkola nr 41

[Handwritten signature]
mgr Karolina Turek

(podpis osoby obecnej przy kontroli)



