

Kraków, dnia 9.03.2023.

OC-02.1711.43.2023

znak pisma

Protokół kontroli nr 43/2023

z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10.03.2021.

podinspektor Elżbieta Grodzik-Mozdżiwiska

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 9.03.2023. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej

w Biurowie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1
al. Marszałka Focha

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa

(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Dariusz Szarepouik

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Teresa Płosaj

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek oraz otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

Protokół IBS Budownictwo 2 dn. sierpień 2022 r.
(budynek C - kuchnia) - pomyślność

b/ instalacja elektryczna

Protokół m 08/2022/A, B, C, D/B/F z dn. 30.08.2022 r.
- instalacja usterki, obciążalności i napięciem z obciążeniem / usterki
Badanie usterki opornego w dn. 30.08.2022, Budynek A, B, C, D
dziadła, podłogi, sprzęt, usterki; Bad. os. elektryczno-energ. w dn. 30.08.2022
- powyższe.

c/ instalacja odgromowa

Protokół m 06/2020/B z dn. 10.06.2020 r. - powyższe
(budynek A, B, D)

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół IDS Budowlactwo - przegląd w sierpniu 2022 r. - powyższe

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

IBP opracowane - w/wersji 2021 r., posiada a graficzne

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Protokół przeglądu i konserwacji sprzętu z dn. 22.03.2022.
parking A, B, C, D - sprzęt gaśniczy, ilość normalizacja.

b/ instalacja hydrantowa

Protokół badania hydrantów (1 szt. bud. D) badanie
obrotowe, wysokości i powyższe.

Inne:

Protokół usterki i czynności kontrolno wypracowanych z dn. 22.05.2019.
- powyższe. Protokół przeglądu instalacji SAP (co 3 mty) z dn. 29.12.2022.
- powyższe

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Bursa składa się z 3 budynków 1e/medycy, cykl ze 1000
(A - pow. 1075 m² / 84 miejsc. 2 kondygnacje (podziemne, podpiwn.)
(B - pow. 1240 m² / 102 miejsc. 2 kondygnacje (podziemne, podpiwn.)
(D - pow. 672 m² / 2 kondygnacje (podziemne, podpiwn.)
(Stołówka z zapleczem kuchennym w bud. Biblioteki U. Pedagogicznego)

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



Budynki posiadające DSO, ppz. wyl. podł. SSP.
Problem ewakuacyjny w planie G' do 2022 r. (w ewakuacji uśredniono
10 os./4 min.) Drogi ewakuacyjne czyste, aneksowane.
Budynki obecnie przygotowane

Uwag - usłony usunąć w celu wykonania w protokole
w 08/2022 / A B C D / B / F 2 odn. 30.08.2022.
do dn. 30.06.2023r.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego, instalacji elektrycznej

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł ~~następujące zastrzeżenia*~~ do protokołu:



9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

PODINSPEKTOR

Elżbieta Górnik-Moździńska

(podpis osoby kontrolującej)

**BURSA SZKOLNICTWA
PONADPODSTAWOWEGO**

Al. Marszałka Focha 39, 30-119 K.

tel. /fax: 422-86-68, 421-62-98

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

DYREKTOR BURSY

Teresa Płoszaj

Urząd Miasta Krakowa
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl
31-949 Kraków, os. Zgody 2
www.krakow.pl



