

Protokół kontroli nr 72/2019

z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 07/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
 LESZEK JADONSKI - Główny specjalista
 (stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)
 przeprowadził w dniu 28.05.2019 r. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w
 Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
 30-725 KRAKÓW
 ul. Tarnowska 39
 (nazwa i adres kontrolowanej jednostki)
 podległej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)
2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:
 p. Sebastian Kusak - kier. dz. techn.-gosp.
 (stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)
- Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:
 p. Jerold Gótd - dyrektor
 (imię i nazwisko)
3. Zakres i rodzaj kontroli: badanie stopnia spełnienia
 przepisów przeciwpożarowych
4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:
 budynek - DĄS 30-725 KRAKÓW ul. Tarnowska 39
5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu i ustalono:
 Protokół Nr 1/19/19 z dnia 29.05.19 kontroli p.poz. w T. p. odd. - 102
 Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego - aktualizacja 12.03.2019 r.
 Plan ewakuacji - kwiecień 2018 r.
 Protokół Jurdak z dnia 13.06.2017 r. sprawdzony przez
 KUTASZ ewaluacja 26.05.18, OKS odd. - P.mia
 Protokół Nr 1/12/18 z dnia 11.12.2018 r. z pomiarami
 skuteczności ochrony przeciwpożarowej (materiał) - pozytywny
 Protokół Nr 4/12/14 z dnia 23.12.2014 r. badanie instalacji
 elektrycznej o zakresie ochrony przedprądami - pozytywny
 Protokół Nr 5/12/14 z dnia 23.12.2014 r. z pomiarami
 wytrzymałości konstrukcyjnych - pozytywny
 Protokół Nr 109/2018 z dnia 09.09.2018 r. badanie
 instalacji odgromowej - pozytywny
 Protokół 3/12/2018/aw.1 z dnia 15 grudnia 2018 r. z
 pomiarami natężenia oświetlenia dzielnicy - pozytywny
 Protokół Nr 14/2018 z dnia 11.06.2018 r. badanie
 instal. gazowej - pozytywny.

