



# Kraków

Kraków, dnia 25.03.2021

OC-02.1711.5.2021  
znak pisma

## Protokół kontroli nr 5/2021 z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01/2021 z dnia 10.03.2021

Główny specjalista Wojciech Pajak  
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 25.03.2021 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Budynku przedszkola Samodzielnego w 10, ul. Stroniewca 7  
30-410 Kraków  
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Edukacji UMK  
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

P. Beata Tolcan

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

P. Beata Tolcan

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

Budynek przedszkola

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

Protokoły z kontroli inst. gazowej w dn. 8.10.2020 r.  
- pozytywne

b/ instalacja elektryczna

Protokół 52/2020 z 08.2020 r.

- pozytywne



c/ instalacja odgromowa

Protokół nr 132/2018 z dnia 09.09.2018r.

- pozytywnie.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół nr 235/20/A z dnia 12.11.2020

- bez uwag pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja z dnia 09.2019r. - aktualna.

Inne .....

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

Gotowce proszkowe i sześcienne - ilość normatywna

przebieg, konserwacja - 9.12.2020r. - w normie

2/ Instalacja hydrantowa

Protokół z dnia 9.12.2020r. ciśnienie i wydajność

4 hydrantów  $\phi$  25 - w normie

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek przedsiębiorstwa o powierzchni użytkowej 1846 m<sup>2</sup>, kubotano 10273 m<sup>3</sup>, drogi ewakuacyjne oznakowane, oświetlone, chowane. Budynek w dobrej przygotowaniu na wypadek pożaru. Personel przeszkolony, instalacje sprawne i sprawne.

Ciśnienie ewakuacyjne przeprowadzone zgodnie z dniami 13.10.2020r.

Uwaga:

W celu kontroli nie stwierdzono usterek ani uchybień mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pracownika budynku przedsiębiorstwa oraz osób u niego przebywających

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

1. ogólnych zasad bezpieczeństwa pracownika
2. charakteru ewakuacyjnych aparatury w przedsiębiorstwie (liczba powyżej 50 os.)

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniosł następujące zastrzeżenia\* do protokołu

*[Handwritten signature]*

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami\*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*[Handwritten signature]*  
**Hajciech Pajak**

(podpis osoby kontrolującej)

**PODINSPEKTOR**

*[Handwritten signature]*  
**Elżbieta Goralik-Możdzińska**

121331832  
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE Nr 10  
im. Jana Pawła II  
ul. Strąkowa 7, 30-410 Kraków  
NIP 6790056227  
tel. 12 269-31-10, 12 267-82-00

Dyrektor  
Przedszkole Nr 10  
mgr Beata Tokarz

(podpis osoby obecnej przy kontroli)