

OC-02.17M.32.2023  
znak pisma

Kraków, dnia 22 lutego 2023.

**Protokół kontroli nr 01.2023.32**  
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej  
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021

główny specjalista Wojciech Pająk

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 22.02.2023 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Złobku Samorządowym w 32, ul. Wystawców 47

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UMK

organu sprawującego bezpośredni nadzór

(nazwa i adres)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Joanne Oporde - Zimmer - dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

Joanne Oporde - Zimmer.

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki złobka + otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z dnia 15 grudnia 2022 - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokół RAP-106-2019 - pom. Suche, mokre - 08.12.2019 - pozytywny

protokół RAP-71-2022 - z dnia 05.12.2022 - pozytywny

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



c/ instalacja odgromowa

protokół RAP-0072-2020 z dnia 13.07.2020 - pozytywny

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 13-2-2022 z dnia 10.06.2022 - pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja - kwiecień 2022

Inne czynności dymowe - XII. 2022 - porządk. oddymianie 21.02.23 - porządk.

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe, pianowe, CO<sub>2</sub> - ilości normatywne - 21.02.2023

- Sprzęt sprawny.

2/ Instalacja hydrantowa

3 hydranty  $\phi 25$  - pomiar ciśnienia i wydajności - 21.02.2023

- W normie

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek jednopiętrowy, częściowo parter - o urozmaiconym rzucie.

Pow. użytkowa - 1298 m<sup>2</sup>, kubatura - 5613 m<sup>3</sup>. Drogi ewakuacyjne o znaczącej

klasy schodowe wyposażone z oddymianiem (system wyłapywania dymu)

Na korytarzach otwarte ewakuacje (brak aktualnych badań)

Personel przeszkolony, wyznaczono osoby do zadań ratowniczo-

gaśniczych. Przeciwpożarowy wyposażenie budynku w holu - oznakowane

Świecenia ewakuacyjne - 3 czerwca 2022 r.

Uwagi: uwagi

1. przeprowadzić badanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

- ogólnych zasad bezpieczeństwa porażowego w obiektach o kategorii zagrożenia ZL II.
- badaniu instalacji elektrycznej.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia\* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami\*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

Wojciech Rafak  
inżynier specjalista

(podpis osoby kontrolującej)

Żłobek Samorządowy nr 32  
30-611 Kraków, ul. Wystouchów 47  
tel. 12 654 39 91  
NIP 679-305-51-56, REGON 121421854

Dyrektor Żłobka  
mgr Joanna Oboza-Zimmer

(podpis osoby obecnej przy kontroli)