



Kraków

Kraków, dnia 5 kwietnia 2024r.

OC-02.17M.100.2024
znak pisma

Protokół kontroli nr 100.2024
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021.

główny specjalista Wojciech Pańk
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 05.04.2024 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Środowiskowym Domu Samopomocy "Vita" os. Młodość 8

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej M.O.P.S ul. Goziewska 14 (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Renata Szeremeta-gł. specj.

p. Ewa Prochowska - dyrektor
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. Ewa Prochowska
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

pomieszczenia ŚDS "Vita"

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

brak instalacji gazowej

b/ instalacja elektryczna

protokół kontroli z kwietnia 2023 - 1/04/2023, 17.04.2023

o pozytywny



c/ instalacja odgromowa

protokół 2/2021 z dnia 14.06.2021 - pozytywny

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół 335/XLF/23 z dnia 16.09.2023 - pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja 03.07.2023

Inne protokół kontroli oświetlenia ewakuacyjnego 25.08.23 - sprawne

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe - 6kg + 2kg (gast) - ilość normalna

prezent i konserwacja 02.04.2024 - sprawne

2/ Instalacja hydrantowa

brak instalacji hydrantowej wewnętrznej

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Środowiskowy Dom Samopomocy zajmuje część parteru i pierwsze

III kondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Maksymalnie prze-

bnia 4 osrodek 50 osób + personel. Korytarze oznakowane z

oświetleniem ewakuacyjnym. Złaziska ewakuacyjne. Ppor.

wyższej przedzi oznakowany - znajduje się przy wejściu

głównym. Personel przeszkolony (BHP + ppor)


Ćwiczenia ewakuacyjne - 28 kwietnia 2022 roku

W dniu kontroli (5 kwietnia 2024) nie stwierdzono
nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
pożarowe pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

1. ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w obiektach
witalności publicznej, kat. ZLII.
2. zasad ewakuacji pomieszczeń.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do
protokołu



9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez
zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolującego.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pajdak

(podpis osoby kontrolującej)

Środowiskowy Dom Samopomocy
"VITA"
31-908 Kraków, os. Młodości 8
tel./fax 012 686 91 21

Dyrektor

Ewa Prochowska

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY