

OC-02.17M.41.2023

znak pisma

Kraków, dnia 3 marca 2023 r.

Protokół kontroli nr 41.2023
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021

p. Wojciech Pajak

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 03.03.2023 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Interaktywnej Placówce Opiekunów Wyodr. dla Ontopolskiej ul. Naczelnego 12

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej M.O.P.S ul. Józefińska 14

organu sprawującego bezpośredni nadzór

(nazwa i adres)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Małgorzata Biesiada - starszy administrator

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Bożena Kozłowa

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki placówki + otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

brak instalacji gazowej

b/ instalacja elektryczna

protokół nr 2/03/2022 - wnt. g5, os. Wilhelmsen 28-03-2022 - pozyt.

protokół 1/08/2020 z dnia 10.08.2020 - pozytywny

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



c/ instalacja odgromowa

protokół nr 4/03/2022 z dnia 28.03.2022 - pozytywny.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 3/2022 z dnia 03.10.2022 - pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja 2021r.

Inne kontrole syst. oddymiania - 28.XI.2022 - MA. sprawno.

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe, CO₂, gaz. gaz. koc gaśniczy - przegląd

i konserwacja gaśnic - 06.12.2022 - sprawno, ilość normalna.

2/ Instalacja hydrantowa

4 hydranty $\phi 25$ (wpł. pozytywny) pomiar ciśnienia

i wydajności - listopad 2022 - w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje: Centrum Adm. w 2, - Płocisk

Opiekun - L. S. typ interwencyjny - Obiekt czerwonokorydowy.

ojny - podpiśnikowy na rzucie prostokąta. Pow. użytkowa - 1050m²

Kubatura 4980 m³. Kotłownia ZI-V. Obiekt średnowysoki, z jednej

klotką schodową - wydrzewione drzewami EI-30. Instalacja oddy-

-wiająca z automatycznym wykrywaniem dymu. Oświetlenie ew-

kuacyjne nie korzysta. Pozi. wyłaznik przed przy wejściu

nie zasygnaliz. oznakowany. W budynku przebywa poniżej 50a

będących stałymi użytkownikami. Personel proszkowy (BHP itp.)

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



W dniu kontroli nie stwierdzono usterzek ani nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pożarowego budynku (Płaczki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego).

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa w budynkach kategorii ZIV.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pajók

(podpis osoby kontrolującej)

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2

31-977 Kraków, os. Szkolne 27

tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-55

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Nr 2

mgr Bożena Kozera

(podpis osoby obecnej przy kontroli)