

OC-02.17M.75.2023

znak pisma

Kraków, dnia 21 kwietnia 2023.

Protokół kontroli nr 75.2023
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021

główny specjalista Wojciech Łajek

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 21.04.2023 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Centrum Administracyjnym nr 2, os. Szkolne 27

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej M.O.P.S. ul. Józefowska 14

organu sprawującego bezpośredni nadzór

(nazwa i adres

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Małgorzata Biesiada.

p. Bożena Kozera

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Bożena Kozera

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek - os. Szkolne 27, pomieszczenia Centrum Administracyjnego

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

brak instalacji gazowej.

b/ instalacja elektryczna

protokół z pomiarów 30.09.2020 - pozytywny

protokół z pomiarów os. Ośrodek 30.09.2020 - protokół 1/11/2022 - 15.11.2022

wyt. gr. ppw-p.

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



c/ instalacja odgromowa

protokół z dnia 23.12.2022 - pozytywny.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 100/23 z dnia 13.04.2023 - pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja - VI Stopień 2022.

Inne przegląd ms oddymiania - 28.12.2022 - sprawne.

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

przebieg gaśnic 4kg, 6kg - 06.12.2022 - sprawne.

2/ Instalacja hydrantowa

3 hydranty Ø52, pomiar ciśnienia i wydajności - 06.12.2022
wszystko w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Centrum Administracyjne i MOPS zajmuje część budynku dwupiętrowego, wolnostojącego (klatka 50, XX wiek typ socrealizmu)

P.V. - 2781 m², Kub 1240 fm³, część budynku zajmuje proces KLMAR

ENERGIA - GOSPODARKA WODNA (z tej części SAP - DSO - oddymianie)

W budynku klatka schodowa z oddymianiem, nie korzysta z
oswietlenia ewakuacyjnego.

Ilość osób nie przekracza 50 - nie ma konieczności przepro-

wadzenia doteren ewakuacyjnych.

Uwagi:

1. Należy dokonać kontroli przebiegu ewakuacyjnego v.23.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w budynku z III.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pająk

(podpis osoby kontrolującej)

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2

31-977 Kraków, os. Szkolne 27

tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-51

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego Nr 2

(podpis osoby obecnej przy kontroli)
mgr Bożena Kozera

